



Instrucciones de lavado: Guantes Hypermax™



Los guantes y mangas que contienen Hypermax™ deben lavarse siguiendo las siguientes instrucciones para evitar que se encojan y prolongar la vida útil de los guantes.

1. Use jabón o detergente comercial para lavar ropa que no contenga productos químicos a base de cloro, lejía o soluciones de limpieza en seco. Oxi-clean o equivalente es el detergente preferido para evitar el encogimiento de los guantes Hypermax™.
2. Lavar a máquina en agua tibia-caliente de hasta 90 °C. Se recomienda lavar a 60 °C durante 15 minutos para obtener resultados óptimos.
3. Enjuague con agua tibia-caliente de hasta 90 °F. Se recomienda enjuagar a 60 °F durante 15 minutos para obtener resultados óptimos.
4. Se recomienda secar en secadora a 55 °F durante 15 minutos para obtener resultados óptimos.
5. Repita el lavado y enjuague si los guantes contienen mucha suciedad o grasa. Puede usar varios trozos de tela gruesa / algodón en el segundo lavado para ayudar a eliminar la suciedad profunda de los guantes.

Tenga en cuenta que los guantes Hypermax™ tienen un punto de fusión de 143-152 °C. Se recomienda el lavado convencional hasta 90 °C para maximizar el uso de los guantes Hypermax™.

La fibra Hypermax no está diseñada para el contacto directo con alimentos.



**MCR
SAFETY**

800-955-6887 | www.mcrcsafety.com