

# Guía de lavado: Algodón y felpa

Los guantes de algodón y felpa deben lavarse siguiendo las siguientes instrucciones para evitar que se encojan y prolongar la vida útil de los guantes.

1. Utilice jabón o detergente comercial para ropa que no contenga productos químicos a base de cloro, lejía ni soluciones de limpieza en seco. Oxi-clean o equivalente es el detergente preferido para evitar el encogimiento de los guantes de algodón y felpa.
2. Lavar a máquina en agua tibia con **hasta 204 °C**. Se recomienda lavar a **76 °C** durante **15 minutos** para obtener resultados óptimos.
3. Enjuague en agua tibia con **hasta 204 °C**. Se recomienda enjuagar a **76 °C** durante **15 minutos** para obtener resultados óptimos.
4. Secado al aire recomendado para obtener resultados óptimos.  
**NO se recomienda secar en secadora.**
5. **Repita el lavado y enjuague** si los guantes contienen mucha suciedad o grasa. Puedes usar varios trozos de lona o algodón grueso en el segundo lavado para ayudar a eliminar la suciedad profunda.



**MCR**  
**SAFETY**

[www.mcrcsafety.com.mx](http://www.mcrcsafety.com.mx)